




Reconstruire la vie en Haïti

1

Les huisseries:

Les fenêtres répondent aux toutes dernières innovations technologiques avec un châssis en acier électro-zingué noyé dans un profilé de P.V.C. haute densité, le double vitrage est composé de vitres d'une épaisseur de 4mm espacée de 8mm; cet espace est rempli d'azote apportant ainsi une isolation phonique et thermique optimale.


Les portes sont de factures robustes et classiques, réalisées en pin massif.



La charpente et la couverture:

La charpente est constituée de poutres de 70x140mm, croisées avec les planches du plafond d'une épaisseur de 23mm et les tasseaux 60x80mm sur lesquels viennent se poser les tôles en acier galvanisé pré-peint de 63/100ème de millimètre, fixées par des tirefonds à embase 6x65 à visser (et non à boucher) en acier galvanisé à chaud, assemblés avec plaquettes et rondelles EPDM, afin d'assurer une étanchéité parfaite et une résistance à l'arrachement optimale conformément aux DTU en vigueur.

L'espace entre le plafond et les tôles, en périphérie de la toiture est obstrué par des closoirs peignes en polyéthylène imputrescibles qui empêchent toute introduction d'oiseaux ou de chauve-souris dans le plafond, avec tous les inconvénients et risques sanitaires que cela comporte. Ces closoirs peignes laissent passer l'air afin de conserver une ventilation naturelle des combles.



Les sanitaires:

Le bac de douche, le lavabo et les cuvettes de toilettes sont en céramique de bonne facture, et non en plastique ou résine inadaptés à nos climats tropicaux.

Le mécanisme de chasse d'eau est équipé de deux positions chassant 3 litres, ou 5 litres selon le besoin.

Tous les robinets sont équipés de mécanisme en céramique de premier choix, évitant ainsi les usures prématurées des joints et les fuites de goutte à goutte tant gourmandes en eau.



La cuisine:

Le plan de travail est en bois hydrofuge, l'évier est en inox, et le mitigeur à mécanisme céramique. Un espace de rangement fermé par des portes de placard en bois massif est aménagé sous le plan de travail de la cuisine.